

**Comune di San Lazzaro di Savena
Area Programmazione e
Gestione del Territorio-
S.U.E. Nucleo Controllo del territorio**

c.a. arch. Anna Maria Tudisco
Piazza Bracci, 1
40068 S.Lazzaro di Savena (BO)
sue@comune.sanlazzaro.bo.it

Istituto Scolastico "E. Majorana"

Dirigente: prof. Sergio Pagani
Via Caselle, 26
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
sergio.pagani@majoranasanlazzaro.it

e p.c.

Prefettura di Bologna

**Area V Protezione Civile, Difesa Civile e
Coordinamento del Soccorso Pubblico**

P.zza Roosevelt - 40100 Bologna
protocollo.prefbo@pec.interno.it

**Al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco**

Via Ferrarese 166/2 - 40128 Bologna
Trasmissione a mezzo pec
com.bologna@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Incendio istituto E. Majorana, segnalazione del Comando dei VVF di Bologna prot. n° 318 del 02/05/2016 in merito alla salubrità degli ambienti e la sicurezza di solaio danneggiato.

Informazioni sullo stato dei luoghi e ripristino.

In esito alla nota Protocollo n° 2016/ 16696-rif. AMT/ab del 4/05/2016¹, con la quale veniva richiesto di relazionare sullo stato dei luoghi entro 48 ore dalla nota predetta in riferimento al verbale di intervento prot. n° 318 emesso il 2/05/2016 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna² si comunica quanto segue:

1 che ha assunto PG 247459/16 del 6/05/2016 in atti CL 9.3.2/58/2016

2 che ha assunto PG 23737/16 del 3/05/2016 in atti CL 9.3.2/58/2016

A seguito dell'incendio occorso il 1 maggio u.s., **l'edificio scolastico è stato dichiarato inagibile e l'attività didattica è stata sospesa; data l'entità dei danni non si prevede la riapertura delle scuola prima del 16/05/2016.**

Al fine di garantire il percorso formativo delle classi V°, in vista degli Esami di Stato, sono stati assunti accordi che consentiranno di ospitare temporaneamente le 6 classi V° in altrettante aule messe a disposizione dell'Istituto "Mattei" a decorrere da lunedì 9 maggio 2016; pertanto si è attuato il trasferimento di numerosi arredi per implementare la dotazione necessaria.

Immediatamente, al fine di eliminare le situazioni di pericolo, sono stati disposti, **ed effettuati, interventi** di presidio ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità; nello specifico:

- ⤴ messa in sicurezza tutti gli impianti elettrici e speciali non immediatamente ripristinabili, e ripristino dei soli circuiti provvisori di: illuminazione, forza motrice, linee alimentazione quadri laboratori;
- ⤴ approntamento di presidi di puntello per la porzione di solaio ammalorato e compartimentazione delle zone corrispondenti all'atrio principale che risulta più coinvolto dal sinistro, sgombero delle macerie;
- ⤴ prime pulizie urgenti di locali e arredi per l'allestimento delle operazioni di verifica tecnica e coordinamento delle operazioni.

Occorre inoltre procedere con la massima rapidità alla bonifica completa del sito mediante sanificazione delle superfici dei locali investiti dal fumo ad opera di ditta specializzata, selezionata mediante procedura comparativa dalla Compagnia Assicurativa dell'Ente. Tale bonifica inizierà il più rapidamente possibile per circa 9 giorni, ai fini della ripresa delle attività scolastiche in sicurezza presumibilmente per il 16/05/2016.

Si sta operando in regime di massima urgenza pur garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza necessarie e per dare corso a tutte le procedure al fine di consentire la ripresa delle lezioni, evidenziando che sussisterà una situazione di provvisorietà di talune sistemazioni. L'entità del danno darà luogo a ulteriori riparazioni e ripristini, specie in relazione all'impiantistica, e ai lavori di consolidamento del solaio che potranno essere completati nel periodo di pausa estiva dell'Anno Scolastico e per i quali è in corso la stima dei danni.

Tutte le operazioni sono state e saranno concordate con la Dirigenza scolastica e gli Enti preposti.

Distintamente

Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica e Istituzionale
Dott. Ing. Massimo Biagetti
(documento firmato digitalmente)

